



TVOROS SEGMENTŲ, TINKLŲ SANDĖLIAVIMO, PAKAVIMO, MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

1. 2D / 3D TVOROS SEGMENTAI

Laikymo sąlygos:

- Laikyti lauke arba patalpos viduje;
- Sudrėkus – nuimti plėvelę, atskirti gaminius, palikti išdžiūti.

Sandėliavimas:

- Supakuoti į paletes, ne daugiau kaip 4 paletės viena ant kitos.

Temperatūra:

- Natūrali patalpos/lauko temperatūra.

Pakrovimas / iškrovimas:

- Rankomis netempti ir nestumti gaminių vienu į kitus – vengti pažeidimų;
- Jei kraunama 2 paletės viena ant kitos, tarp palečių turi būti papildomos medinės lentos ir sutvirtintos specialiais diržais, kad būtų išvengta pažeidimų;
- Atliekant krovimo ar montavimo darbus mūvėkite apsaugines pirštines.

2. TVOROS TINKLAI

Laikymo sąlygos:

- Laikyti patalpose, vengti tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
- Sudrėkus – nuimti pakuotę ir atskirti iki išdžiūvimo.

Sandėliavimas:

- Rulonai supakuoti ant palečių;
- Atstumas nuo žemės paviršiaus – ≥ 100 mm.

Temperatūra:

- Natūrali.

Pakrovimas / iškrovimas:

- Rankomis netempti ir nestumti gaminių vienu į kitus – vengti pažeidimų.

Jeigu nebuvo laikomasi aukščiau pateiktų nurodymų, UAB „SPgrupe“ neatsako už korozijos ar kitokio pobūdžio pažeidimų atsiradimą. Ši instrukcija parengta pagal Europos šalių metalo apdirbimo pramonės pateiktas rekomendacijas.